

Elion**Kontakt Elionis:** Olev Kruusenvall**Soojusenergiamõõtmised Sõle tn 14 hoones 2013****3M:** Liis Rosenberg

Kõik aknad olid toonitud, peegeldavad, 3-kordse paketiga (tootja teadmata), üle 10 a vanad

Osad korrused olid kiletatud, osad kiletamata (tüüp teadmata)

Mõõtmisi tehti 3 mõõteriistaga: 2 soojusenergiamõõtjat ja laser-pinnatemperatuurimõõtja

Mõõtmisi teostati mai alguses 2013

Tulemus: praegune kile 'kütab' ruume

| mõõteriist/ühik | BTU/hm2 | | pinnatemp C (Raytek) | | w/m2 | |
|--|-----------|-------------|----------------------|-------------|------------|-------------|
| 5 korrus | kileta | kilega | kileta | kilega | kileta | kilega |
| 3M S13Ex kilega sama klaas kileta | | | 35,4 | | 40 | |
| | | | 41,6 | | 190 | |
| | 75 | 10 | | | | |
| | 85 | 15 | | | | |
| 3. korrus | kileta | kilega | kileta | kilega | kileta | kilega |
| | 87 | 14 | 39,8 | 43,6 | 150 | 40 |
| | 89 | | 41,2 | 42,8 | 170 | 50 |
| | | | 37,2 | 46,6 | | |
| | | | 37,2 | 45,6 | | |
| | | | 39,2 | | | |
| | | | 37,2 | | | |
| | | | 38,2 | | | |
| | | | 40,2 | | | |
| 2. korrus | kileta | kilega | kileta | kilega | kileta | kilega |
| | | 11 | | 42,2 | | |
| | | | | 47,8 | | |
| | | | | 41 | | |
| | | | | 43 | | |
| | | | | 48,2 | | |
| 1.korras | kileta | kilega | kileta | kilega | kileta | kilega |
| | | 12 | | 41,2 | | 35 |
| | | | | 41,6 | | |
| | | | | 44,6 | | |
| | | | | 44,8 | | |
| Summa | 336 | 62 | 351,8 | 573 | 510 | 125 |
| Keskmine | 84 | 12,4 | 39,1 | 44,1 | 170 | 31,3 |
| Vahe | 71,6 | | 5,0 | | 138,8 | |
| Ühik | BTU/hm2 | | C | | W/m2 | |

| 1.korras | C | W/m2 |
|--------------------------------------|------|------|
| 2-ne pakett toonita (tavaline klaas) | 34,4 | 300 |
| | 39,2 | |

| | |
|-------------------------------|----|
| Aknad mis polnud päikese käes | C |
| koridoris | 22 |
| tagumine fassaad | 23 |